



# Jalan Paralel Perbatasan Negara Longsor



**LONGSOR** – Kondisi jalan yang longsor akibat curah hujan tinggi. Longsor memutuskan jalan sepanjang 20 meter dengan kedalaman kurang lebih dua meter.

**BENGKAYANG, SP** – Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bengkayang mengakibatkan banjir di beberapa wilayah dan sejumlah badan jalan tergenang air hingga menyebabkan longsor di jalan paralel di perbatasan wilayah Indone-

sia-Malaysia di Bengkayang. Salah satu ruas jalan yang longsor akibat cuaca buruk ada di Dusun Medeng, Desa Siding, Kecamatan Siding. "Badan jalan paralel perbatasan yang dibangun dari APBN di sana ambruk," kata Uday, warga Desa Jagoi Ba-

bang, melalui pesan singkat, Kamis (14/1).

Ia menjelaskan long-sornya badan jalan tersebut menyebabkan jalan terputus kurang lebih sepanjang 20 meter dengan kedalaman kurang lebih dua meter.

Dikatakan Uday, long-sor badan jalan terjadi pada Rabu (13/1) sekitar pukul 17:00 WIB yang diakibatkan hujan deras.

"Selain itu, sebanyak tiga titik badan jalan paralel perbatasan dari Jagoi Take, Kecamatan Jagoi Babang ke Dusun Merendeng Kecamatan Siding juga tergenang air," tambahnya.

Hal senada juga diungkapkan, Jon Andika, warga Kecamatan Siding. Di tempat tinggalnya, kata dia juga terjadi hujan deras dan banjir.

"Di daerah hulu saja kebanjiran apalagi daerah hilir. Bahkan ada badan jalan yang longsor," ungkap Jon. **(nar)**