



Trotoar yang Ambruk Diminta Segera Dikaji Ulang

SUKADANA - Ambruknya trotoar di Jalan Batu Daya I, Kecamatan Sukadana, dikhawatirkan dapat membahayakan para pengendara saat melintas di jalur tersebut.

Kekhawatiran tersebut menjadi warga berharap agar kerusakan dapat segera ditangani.

"Harus dapat diperbaiki dan tidak ada salahnya dikaji ulang. Sebab banyak yang menilai ada kesalahan dalam membangun jalan dan trotoar itu," terang Doni, salah satu warga kepada *Pontianak Post*, Jumat



ISTIMEWA

AMBRUK: Trotoar ambruk di Jalan Batu Daya I Sukadana yang ambruk beberapa waktu lalu. Warga berharap agar fasilitas umum tersebut segera diperbaiki.

(13/3) di Sukadana.

bruknya trotoar disebabkan barau jalan terbuat dari kayu

rusak, sehingga menyebabkan trotoar terbuat beton ikut ambruk sepanjang 30 meter.

Menanggapi hal ini anggota DPRD Kayong Utara Bung Tomo berharap pihak terkait segera melakukan langkah konkret, agar kerusakan trotoar tersebut tidak semakin parah.

"Saya berharap dinas terkait cepat dan tanggap untuk mengambil langkah konkret untuk menanggulangi kejadian ini, agar kerusakan tidak menyebar ke sisi lain dan jangan sampai mempengaruhi struktur jalan, karena runtuhnya tro-

toar yang merupakan bagian dari penopang struktur jalannya," kata anggota Komisi II tersebut di Sukadana, Selasa (10/3).

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, menurut dia, harus segera melakukan kajian ke lapangan, untuk mengetahui secara pasti penyebab ambruknya trotoar tersebut dengan kondisi memprihatinkan.

"Kalau kondisi jalan dan kualitas, ini mesti tim ahli yang paham dalam penilaiannya, mungkin bisa disampaikan ke dinas terkait," ungkap legislator Partai Golkar tersebut. (*dan*)